

Rechargement Brother LC1000

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Vous possédez une cartouche de type LC 1000 Brother et cette dernière se retrouve vide ? Pas de panique, nous allons vous donner la marche à suivre pour lui donner une seconde vie.



Avant de vous lancer dans l'opération, il vous faudra le matériel suivant :

- Une paire de gant si vous ne vous voulez pas vous en mettre partout
- Du papier absorbant en cas de débordements intempestifs
- Un kit EC14 Encre compatible Canon (pack comprenant 3 flacons de couleurs primaires jaune, cyan, magenta de 50 ml chacun)

Dès que vous avez ce qu'il faut, vous êtes prêt à affronter la bête !

Vous allez devoir procéder ainsi. Le remplissage se passe à ce niveau de votre cartouche, à la valve d'aération située vers le haut.



Equipez vous d'une seringue, remplissez la d'encre et faites en sorte de l'équiper d'un joint en caoutchouc qui correspond au diamètre de la valve. Fixez bien le tout et nous pourrons ensuite passer au remplissage lui-même. Pour s'y prendre insérez le joint dans la valve et vous allez devoir par la suite injecter votre encre tout en aspirant de l'air jusqu'à ce que la cartouche soit rempli. Répétez l'opération deux ou trois fois et surtout montrez vous patient sans quoi vous risquez d'en mettre d'avantage à côté que dans la cartouche elle-même !

Une fois que l'opération est terminée, vérifiez qu'aucune goutte ne dépasse, refermez bien votre cartouche et voilà, elle sera à nouveau prête à l'emploi !!

Si vous souhaitez "voir" l'opération, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre tutoriel vidéo ci-dessous afin de vous garantir une opération sans taches !

[EMBED]

Tuto pour votre cartouche LC 1000