

Rechargement Brother LC41

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Prenez ensuite votre seringue et mettez y l'aiguille. Remplissez le tout avec votre encre. Une fois que c'est fait, injectez le liquide dans votre cartouche .(comptez près de 20ml de liquide pour un remplissage optimum)

Une fois que le remplissage est effectué, sortez la seringue et rebouchez le trou de la cartouche en utilisant un morceau de ruban adhésif.

Il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche dans votre imprimante pour de nouvelles impressions. N'oubliez pas de rincer votre seringue pour une future réutilisation !

Vous pouvez retrouver nos tutoriels vidéo en vous rendant sur nos chaînes Youtube et Dailymotion et n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre toute nos actualités et voir nos dernières vidéos postées.

Nous allons voir grâce au tutoriel d'aujourd'hui de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de type Brother LC41 lorsque celle-ci se retrouve à sec, le tout grâce à quelques gestes simple et une kit de rechargement adéquat !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre vide
- Un kit de rechargement pour cartouche Brother
- Un poinçon ou une visse
- Du sopalin
- Une seringue
- Du ruban adhésif

Dès que vous avez ce qu'il faut, nous allons pouvoir commencer !

Pour débiter, placez votre cartouche sur votre espace de travail en ayant pris soin au préalable d'y installer du sopalin. Prenez votre visse ou votre poinçon pour faire un trou dans la cartouche. Utilisez le dessin si dessous pour bien vous repérer. Percez bien le tout jusqu'à perforer le plastique de la cartouche.