

# Mode d'emploi rechargement HP CE505A

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**




Nous allons vous montrer dans ce tutoriel quel est la marche à suivre pour remplir correctement une cartouche Laserjet CE505A série P2035


Nous allons avoir besoin pour cela des choses suivantes :

- De votre cartouche de toner vide
- D'un kit de rechargement pour Laserjet CE505A , disponible dans notre magasin
- D'une perceuse
- D'un tournevis
- De gants
- De deux nouvelles visses
- Un petit scalpel

Pour commencer, armez vous de votre perceuse et faites un trou de chaque côté de la cartouche, comme indiqué sur les photos ci-dessous



Vous devriez ensuite avoir des trous ressemblant à ceci



On va ensuite s'occuper des broches se trouvant sur le côté. Poussez les en passant par le trou que vous avez effectué.



Vous pourrez ensuite séparer la cartouche en deux. Prenez ensuite votre scalpel pour enlever les languettes (soudées) se trouvant sur le capot gauche. Armez vous une fois de plus de votre perceuse pour y forer deux trous. Allez y doucement et forez jusqu'à seulement 1/4 de distance (tout en maintenant la perceuse droite durant l'opération )



Enlevez ensuite le capot en vous aidant de votre tournevis plat. Allez y avec précaution. Enlevez ensuite le rouleau magnétique avant de vous attaquer à l'engrenage situé à l'extrémité de celui-ci (profitez en ensuite pour enlever les restes de toner)



Remplissez ensuite votre cartouche en passant par l'ouverture du rouleau magnétique. Vous pourrez ensuite remonter toutes les pièces de la cartouche en n'oubliant rien derrière.



Mettez ensuite deux visses dans les trous que vous avez précédemment forés. Réassemblez les deux parties de la cartouche en veillant à ce que les ressorts soient bien alignés et remettez les deux broches en les insérant bien comme il faut. Et voilà !